Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und poliert. Kegel geschliffen, Schaft lackiert und Schlagkopf angelassen.





			A RENNSTEIG	
Ø	Länge	Materialstärke	6892	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
5	180	12	14,95	0005
6	200	13	17,90	0006
8	200	16	18,00	0008
9	200	20	19,65	0009
			(W553)	

			∧ RENNSTEIG	
Ø	Länge	Materialstärke	6892	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
10	230	22	21,00	0010
11	250	24	25,60	0011
12	280	27	28,30	0012
14	315	30	35,50	0014
			(W553)	

Splintentreiber

Ausführung: DIN 6450 D, aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, zylindrische Dornform. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Dorn und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert.

			format professional quality	
Ø	Länge	Materialstärke	6863	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
2	150	10	2,34	0002
3	150	10	2,34	0003
4	150	10	2,34	0004
5	150	10	2,34	0005
6	150	10	2,34	0006
7	150	12	2,42	0007
8	150	12	2,42	0008
9	150	12	2,42	0009
10	150	12	2,42	0010
12	150	14	2,64	0012
			(W552)	





Splintentreiber-Satz

6864 0005 Lieferung in Stahlblechkassette.

6864 0010 Lieferung im Kunststoffhalter.

		format protein seal quility	nat		
	Satzinhalt	6864	Bestell-		
Ausführung	mm	€	Nr.		
6-teilig	2; 3; 4; 5; 6; 8	23,00	0005		
6-teilig	2; 3; 4; 5; 6; 8	17,70	0010		
		(W552)			





6862



6864 0005

Splintentreiber, extrahart

Ausführung: Ähnlich DIN 6450, aus achtkantigem, durchgängig vergütetem, hochlegiertem Premium-Werkzeugstahl (≥ 58 HRC). Ca. 9 % fester als normale Splintentreiber. Hochglanzpoliert und farbig pulverbeschichtet für eine leichte Zuordnung des Durchmessers, mit Sicherheitsschlagkopf.

			/ ₹ RENNSTEIG	
Ø	Länge	Materialstärke	6862	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
3	150	10	5,60	0003
4	150	10	5,60	0004
5	150	10	5,60	0005
6	150	10	5,60	0006
8	150	12	5,90	0008
10	150	12	5,90	0010
			(\\/553)	



Ausführung: Lieferung in Stahlblechkassette.

		⚠ RENNSTEIG	
	Satzinhalt	6862	Bestell-
Ausführung	mm	€	Nr.
6-teilig	3; 4; 5; 6; 8; 10	37,80	0500
		(W553)	

Alle Preise in € ohne MwSt. Für Artikel ab 110 cm können zusätzliche Frachtkosten anfallen.



6862 0500



