Spiralbohrer SuperLine, 3 x D


Fortsetzung

						(CT) : 1 \(\mathbf{C}\)				
					STAHL	1200	1203	1206	1209	Bestell-
				Schaft-Ø	< 1400 N/mm ²	Fire	Fire	Fire	Fire	Nr.
$\emptyset d_1 = m7$	Spirallänge I ₂	Schaftlänge I₃	Gesamtlänge I ₁	$d_2 = h6$	f					
mm	mm	mm	mm	mm	mm/U	€	€	€	€	
18	73	48	123	18	0,315	195,00	208,50	322,00	335,50	1800
18,5	79	50	131	20	0,315	214,00	226,00	352,00	365,50 ◊	1850
19	79	50	131	20	0,315	214,00	226,00 ◊	352,00	365,50	1900
19,5	79	50	131	20	0,315	214,00	226,00	352,00	365,50	1950
20	79	50	131	20	0,315	214,00	226,00	352,00	365,50	2000
						(W112)	(W112)	(W112)	(W112)	

Spiralbohrer, SuperLine, 5 x D

Ausführung: Mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen.

Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet.



Einsatz	STAHL		INOX			GUSS		SONDLEG.	NE-METALLE			GEHÄRTETER STAHL					
	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit./ martens.	austeni- tisch	Duplex	GG/ GTS	GGG	Titan > 850 N/mm²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer- Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	Bestell- Nr.
V _c [m/min]	120	110	100	45	15	35	155	125	40	220	180	270	_	45	-	-	1212
	120	110	100	45	15	35	155	125	40	220	180	270	-	45	-	-	1215
	130	120	105	60	55	45	160	128	45	260	220	325	_	55	-	-	1218
	130	120	105	60	55	45	160	128	45	260	220	325	_	55	-	-	1221

						CUHRING	GUHRING	GUHRING	EUHRING	
					STAHL	1212	1215	1218	1221	Bestell-
				Schaft-Ø	< 1400 N/mm ²	Fire	Fire	Fire	Fire	Nr.
$\emptyset d_1 = m7$	Spirallänge I ₂	Schaftlänge I_3	Gesamtlänge I ₁	$d_2 = h6$	f					
mm	mm	mm	mm	mm	mm/U	€	€	€	€	
3	28	36	66	6	0,08	44,70	47,30	65,00	66,30	0300
3,1	28	36	66	6	0,08	44,70	47,30	65,00	66,30	0310
3,17	28	36	66	6	0,1	44,70	47,30	65,00	66,30 ◊	0317
3,2	28	36	66	6	0,1	44,70	47,30	65,00	66,30	0320
3,25	28	36	66	6	0,1	44,70	47,30	65,00	66,30 ◊	0325
3,3	28	36	66	6	0,1	44,70	47,30	65,00	66,30	0330
3,4	28	36	66	6	0,1	44,70	47,30	65,00	66,30	0340
3,5	28	36	66	6	0,1	44,70	47,30	65,00	66,30	0350
3,57	28	36	66	6	0,1	44,70 ◊	47,30 ◊	65,00	66,30	0357
3,6	28	36	66	6	0,1	44,70	47,30 ◊	65,00	66,30	0360
3,7	28	36	66	6	0,1	44,70	47,30	65,00	66,30	0370
3,8	36	36	74	6	0,1	44,70	47,30	65,00	66,30	0380
3,9	36	36	74	6	0,1	44,70	47,30	65,00	66,30	0390
3,97	36	36	74	6	0,1	44,70	47,30 ◊	65,00 ◊	66,30 ◊	0397
						(W112)	(W112)	(W112)	(W112)	

Fortsetzung nächste Seite