Gewindebohrer-Ausdreher

Ausführung: Sehr widerstandsfähiges Werkzeug mit federharten und verstellbaren Fingern. Die Führungshülse ist längs verschiebbar und nimmt dadurch sehr hohe Torsionskräfte auf.

Anwendung: Zum Lösen und Herausschrauben abgebrochener Gewindebohrer mit 3 Nuten (Bestell-Nr. 1852) oder 4 Nuten (Bestell-Nr. 1848). Die Finger werden durch Verschieben des oberen Halteringes in die Nuten des abgebrochenen Gewindebohrers eingeführt und mit der Führungsbuchse gesichert. Mithilfe eines Windeisens wird dann das abgebrochene Gewindebohrerstück hin und her bewegt, bis es sich löst und herausgeschraubt werden kann.

1852 Für 3-nutige Gewindebohrer.

1848 Für 4-nutige Gewindebohrer.

					WALTON	WALTON	
	Gew	/inde	Gev	vinde	1852	1848	Bestell-
	BS	SW	UNC/UNF				Nr.
Gewinde	1852	1848	1852	1848	€	€	
M3	1/8	_	Nr. 5	-	36,50	_	0030
M4	5/32	5/32	Nr. 8	-	36,50	37,10	0040
M5	3/16	3/16	-	Nr. 8	36,50	37,10	0050
M6	1/4	1/4	-	-	38,30	37,10	0060
M8	5/16	5/16	-	-	39,90	39,90	0080
					(W178)	(W178)	

Ersatz-Finger-Satz

Für 3-nutige Gewindebohrer.

1849 Für 4-nutige Gewindebohrer.

				WALTON	WALT O N Frankry	
		Gev	vinde	1853	1849	Bestell-
	Gewinde	UNC	/UNF			Nr.
Gewinde	BSW	1853	1849	€	€	
M3	1/8	Nr. 5	_	1,84	_	0030
M4	5/32	Nr. 8	-	1,84	1,84	0040
M5	3/16	-	Nr. 8	2,67	2,67	0050
M6	1/4	-	-	3,30	3,30	0060
M8	5/16	-	_	3,67	3,67	0080
				(W178)	(W178)	

Gewindebohrer-Ausdreher-Satz

Ausführung: Lieferung in stabiler Kunststoffkassette, inkl. der jeweiligen Gewindebohrer-Ausdreher und der passenden Ersatz-Finger-Sätze.

			WALTON	
			1854	Bestell-
Anzahl	Ausführung	Satzinhalt	€	Nr.
6-teilig	3-nutig	M4; 5; 6; 8; 10; 12	256,50	0010
10-teilig	3-nutig	M3; 4; 5; 6; 8; 10;	498,00	0020
		12; 14; 16; 20		
6-teilig	4-nutig	M4; 5; 6; 8; 10, 12	256,50	0030
10-teilig	4-nutig	M4; 5; 6; 8; 10; 12;	550,50	0040
		14; 16; 20; 22		
			(W178)	

Gewindebohrer-Ausbohrer


Anwendung: Das Ausbohren muss trocken bei ca. 1500-3500 U/min erfolgen. Durch Verwendung des passenden Gewindebohrer-Ausbohrwerkzeugs wird der Kern des Gewindebohrers schnell ausgebohrt, und die Reste des Gewindebohrers können sauber aus dem Bohrloch ausgeblasen werden. Das Werkstück muss sehr stabil gespannt werden, damit bei höheren Drehzahlen kein Verschieben möglich ist. Sollte der Gewindebohrer schräg abgebrochen sein, muss zunächst mit dem Gewindebohrer-Ausbohrwerkzeug durch mehrmaliges Anfahren eine Zentrierung hergestellt werden. Erst jetzt kann mit dem Ausbohren begonnen werden. Außer-dem sollten durch mehrmaliges "Lüften" die Späne entfernt werden.

Kurz vor Beendigung des Ausbohrvorganges ist ein Vibrieren feststellbar. Der Ausbohrer sollte nun entfernt werden.

Anschließend kann mit einem Gewindebohrer das neue Gewinde geschnitten werden.

				format)						format	
		Gesamt-	Schneiden-	1854	Bestell-			Gesamt-	Schneiden-	1854	Bestell-
Ø d₁ h10		länge L1	länge L2	TiN	Nr.	Ø d₁ h10		länge L1	länge L2	TiN	Nr.
mm	Gewinde	mm	mm	€		mm	Gewinde	mm	mm	€	
3,3	M4	50	15	46,40	0400	8,5	M10	70	25	92,70	1000
4,2	M5	50	15	48,50	0500	10,2	M12	75	30	114,00	1200
5	M6	50	15	54,50	0600	14	M16	100	40	192,50	1600
6,8	M8	60	20	73,20	0800	17,5	M20	100	50	335,00	2000
				(W176)						(W176)	





6			
	r		

				WALTON	WALTON	
		Gev	vinde	1853	1849	Bestell-
	Gewinde	UNC	/UNF			Nr.
Gewinde	BSW	1853	1849	€	€	
M10	3/8	-	-	3,67	3,67	0100
M12	1/2	-	-	4,78	4,78	0120
M14	9/16	_	_	5,50	_	0140
M16	5/8	_	_	6,80	6,80	0160
M20	3/4	_	_	_	7,70	0200
				(W178)	(W178)	

DIN

TiN

6535-HA

1848 Gewinde Gewinde 1852 BSW UNC/UNF Gewinde 1852 1848 1852 1848 3/8 1/2

M10

M12

M14

M16

M20

3/8

1/2


9/16

5/8

5/8

3/4

WALTON



GOMPANY

Bestell-

WALTON

