
Spannzange für Gewindebohrer, mit Innenvierkant

Ausführung: Mit Innenvierkant.

Anwendung: Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkant-Mitnehmer.



| | | | | | rormar)=G | |
|-------------|----------|------|------|----|-----------|----------|
| | | | | | 3357 | Bestell- |
| ER16/426G Ø | Vierkant | D | L | L2 | ER16 | Nr. |
| mm | mm | mm | mm | mm | € | |
| 2,8 | 2,1 | 16,7 | 27,5 | 18 | 48,60 | 0001 |
| 3,5 | 2,7 | 16,7 | 27,5 | 18 | 48,60 | 0004 |
| 4 | 3 | 16,7 | 27,5 | 18 | 48,60 | 0007 |
| 4,5 | 3,4 | 16,7 | 27,5 | 18 | 48,60 | 0010 |
| 5 | 4 | 16,7 | 27,5 | 18 | 48,60 | 0013 |
| 5,5 | 4,5 | 16,7 | 27,5 | 18 | 48,60 | 0016 |
| 6 | 4,9 | 16,7 | 27,5 | 18 | 48,60 | 0019 |
| 7 | 5,5 | 16,7 | 27,5 | 18 | 48,60 | 0022 |
| 8 | 6,2 | 16,7 | 27,5 | 22 | 48,60 | 0025 |
| 9 | 7 | 16,7 | 27,5 | 22 | 48,60 | 0028 |
| | | | | | (W348) | |

| | | | | | format EGT | |
|-------------|----------|------|------|----|------------|----------|
| | | | | | 3506 | Bestell- |
| ER20/428G Ø | Vierkant | D | L | L2 | ER20 | Nr. |
| mm | mm | mm | mm | mm | € | |
| 3,5 | 2,7 | 20,7 | 31,5 | 18 | 49,80 | 0001 |
| 4 | 3 | 20,7 | 31,5 | 18 | 49,80 | 0004 |
| 4,5 | 3,4 | 20,7 | 31,5 | 18 | 49,80 | 0007 |
| 5 | 4 | 20,7 | 31,5 | 18 | 49,80 | 0010 |
| 5,5 | 4,5 | 20,7 | 31,5 | 18 | 49,80 | 0013 |
| 6 | 4,9 | 20,7 | 31,5 | 18 | 49,80 | 0016 |
| 7 | 5,5 | 20,7 | 31,5 | 18 | 49,80 | 0019 |
| 8 | 6,2 | 20,7 | 31,5 | 22 | 49,80 | 0022 |
| 9 | 7 | 20,7 | 31,5 | 22 | 49,80 | 0025 |
| 10 | 8 | 20,7 | 31,5 | 25 | 49,80 | 0028 |
| | | | | | (W348) | |

| | | | | | format) EGT | |
|-------------|----------|------|----|----|-------------|----------|
| | | | | | 3508 | Bestell- |
| ER25/430G Ø | Vierkant | D | L | L2 | ER25 | Nr. |
| mm | mm | mm | mm | mm | € | |
| 4,5 | 3,4 | 25,7 | 34 | 18 | 52,10 | 0007 |
| 5 | 4 | 25,7 | 34 | 18 | 52,10 | 0010 |
| 5,5 | 4,5 | 25,7 | 34 | 18 | 52,10 | 0013 |
| 6 | 4,9 | 25,7 | 34 | 18 | 52,10 | 0016 |
| 7 | 5,5 | 25,7 | 34 | 18 | 52,10 | 0019 |
| 8 | 6,2 | 25,7 | 34 | 22 | 52,10 | 0022 |
| 9 | 7 | 25,7 | 34 | 22 | 52,10 | 0025 |
| 10 | 8 | 25,7 | 34 | 25 | 52,10 | 0028 |
| 11 | 9 | 25,7 | 34 | 25 | 52,10 | 0031 |
| 12 | 9 | 25,7 | 34 | 25 | 52,10 | 0034 |
| 14 | 11 | 25,7 | 34 | 25 | 52,10 | 0037 |
| 16 | 12 | 25,7 | 34 | 25 | 52,10 | 0040 |
| | | | | | (W348) | |
| | | | | | | |

| | | | | | format) <u>=G</u> | |
|-------------|----------|------|----|----|-------------------|----------|
| | | | | | 3509 | Bestell- |
| ER32/472G Ø | Vierkant | D | L | L2 | ER32 | Nr. |
| mm | mm | mm | mm | mm | € | |
| 4,5 | 3,4 | 32,7 | 40 | 18 | 55,50 | 0004 |
| 5 | 4 | 32,7 | 40 | 18 | 55,50 | 0007 |
| 5,5 | 4,5 | 32,7 | 40 | 18 | 55,50 | 0010 |
| 6 | 4,9 | 32,7 | 40 | 18 | 55,50 | 0013 |
| 7 | 5,5 | 32,7 | 40 | 18 | 55,50 | 0016 |
| 8 | 6,2 | 32,7 | 40 | 22 | 55,50 | 0019 |
| 9 | 7 | 32,7 | 40 | 22 | 55,50 | 0022 |
| 10 | 8 | 32,7 | 40 | 25 | 55,50 | 0025 |
| 11 | 9 | 32,7 | 40 | 25 | 55,50 | 0028 |
| 12 | 9 | 32,7 | 40 | 25 | 55,50 | 0031 |
| 14 | 11 | 32,7 | 40 | 25 | 55,50 | 0034 |
| 16 | 12 | 32,7 | 40 | 25 | 55,50 | 0037 |
| 18 | 14,5 | 32,7 | 40 | 33 | 55,50 | 0040 |
| 20 | 16 | 32,7 | 40 | 33 | 55,50 | 0043 |
| | | | | | (\\/\3/\8\ | |

Schnellwechselfutter SF

Ausführung: Dieser Schnellwechseleinsatz kann die Maschine problemlos und schnell vom Bohren zum Gewindeschneiden umrüsten. Morsekonus-Aufnahme mit Lappen DIN 228-B.

Anwendung: Der Einsatz erfolgt in der Regel auf Vertikalbohrmaschinen und Bohrwerken mit **Rechts- und Linkslauf.**

Hinweis: Mit Schnellwechseleinsätzen E (Bohren und Senken) und GE (Gewindeschneiden) kann die Maschine problemlos umgerüstet werden.



| | | | | | | FAHRION ® | |
|-----|----|------------------------|-----|------|----|-----------|----------|
| | | für Bohrung in Stahl-Ø | L1 | L2 | D | 1923 | Bestell- |
| Тур | MK | mm | mm | mm | mm | € | Nr. |
| 26 | 2 | 24 | 150 | 75,5 | 48 | 193,00 | 0020 |
| 34 | 3 | 32 | 176 | 82 | 61 | 253,50 | 0030 |
| 46 | 4 | 50 | 222 | 104 | 86 | 379,00 | 0040 |
| | | | | | | (W180) | |