Gewindebohrer-Ausdreher

Ausführung: Sehr widerstandsfähiges Werkzeug mit federharten und verstellbaren Fingern. Die Führungshülse ist längs verschiebbar und nimmt dadurch sehr hohe Torsionskräfte auf.

Anwendung: Zum Lösen und Herausschrauben abgebrochener Gewindebohrer mit 3 Nuten (Bestell-Nr. 1852) oder 4 Nuten (Bestell-Nr. 1848). Die Finger werden durch Verschieben des oberen Halteringes in die Nuten des abgebrochenen Gewindebohrers eingeführt und mit der Führungsbuchse gesichert. Mithilfe eines Windeisens wird dann das abgebrochene Gewindebohrerstück hin und her bewegt, bis es sich löst und herausgeschraubt werden kann.

1852 Für 3-nutige Gewindebohrer.

1848 Für 4-nutige Gewindebohrer.



					WALTON	WALTON	
	Gew	/inde	Gev	/inde	1852	1848	Bestell-
	BS	SW	UNC	/UNF			Nr.
Gewinde	1852	1848	1852	1848	€	€	
M10	3/8	3/8	_	_	57,50	57,50	0100
M12	1/2	1/2	_	_	64,40	64,40	0120
M14	9/16	_	-	-	88,50	_	0140
M16	5/8	5/8	_	_	96,00	96,00	0160
M20	_	3/4	_	-	-	124,00	0200
					(W178)	(W178)	

Ersatz-Finger-Satz

1853 Für 3-nutige Gewindebohrer.

1849 Für 4-nutige Gewindebohrer.

				WALTON	WALTON	
		Gewinde		1853	1849	Bestell-
	Gewinde	UNC/UNF				Nr.
Gewinde	BSW	1853	1849	€	€	
M3	1/8	Nr. 5	-	2,66	_	0030
M4	5/32	Nr. 8	-	2,66	2,66	0040
M5	3/16	_	Nr. 8	3,83	3,83	0050
M6	1/4	_	-	4,76	4,76	0060
M8	5/16	_	-	5,30	5,30	0080
				(W178)	(W178)	

				WALTON	WALTON	
		Gew	rinde	1853	1849	Bestell-
	Gewinde	UNC	/UNF			Nr.
Gewinde	BSW	1853	1849	€	€	
M10	3/8	_	-	5,30	5,30	0100
M12	1/2	_	-	6,90	6,90	0120
M14	9/16	_	_	7,90	_	0140
M16	5/8	_	_	9,80	9,80	0160
M20	3/4	_	_	_	11,10	0200
				(W178)	(W178)	

Gewindebohrer-Ausdreher-Satz

Ausführung: Lieferung in stabiler Kunststoffkassette, inkl. der jeweiligen Gewindebohrer-Ausdreher und der passenden Ersatz-Finger-Sätze.

			WALION	
			1854	Bestell-
Anzahl	Ausführung	Satzinhalt	€	Nr.
6-teilig	3-nutig	M4; 5; 6; 8; 10; 12	369,50	0010
10-teilig	3-nutig	M3; 4; 5; 6; 8; 10;	717,50	0020
		12; 14; 16; 20		
6-teilig	4-nutig	M4; 5; 6; 8; 10, 12	369,50	0030
10-teilig	4-nutig	M4; 5; 6; 8; 10; 12;	793,50	0040
		14; 16; 20; 22		
			(W178)	



Gewindebohrer-Ausbohrer

Anwendung: Das Ausbohren muss trocken bei ca. 1500–3500 U/min erfolgen. Durch Verwendung des passenden Gewindebohrer-Ausbohrwerkzeugs wird der Kern des Gewindebohrers schnell ausgebohrt, und die Reste des Gewindebohrers können sauber aus dem Bohrloch ausgeblasen werden. Das Werkstück muss sehr stabil gespannt werden, damit bei höheren Drehzahlen kein Verschieben möglich ist. Sollte der Gewindebohrer schräg abgebrochen sein, muss zunächst mit dem Gewindebohrer-Ausbohrwerkzeug durch mehrmaliges Anfahren eine Zentrierung hergestellt werden. Erst jetzt kann mit dem Ausbohren begonnen werden. Außerdem sollten durch mehrmaliges "Lüften" die Späne entfernt werden.

Kurz vor Beendigung des Ausbohrvorganges ist ein Vibrieren feststellbar. Der Ausbohrer sollte nun entfernt werden.

Anschließend kann mit einem Gewindebohrer das neue Gewinde geschnitten werden.

				format	
		Gesamt-	Schneiden-	1854	Bestell-
Ø d₁ h10		länge L1	länge L2	TiN	Nr.
mm	Gewinde	mm	mm	€	
3,3	M4	50	15	48,20	0400
4,2	M5	50	15	50,40	0500
5	M6	50	15	56,60	0600
6,8	M8	60	20	76,10	0800
				(W176)	

			format policient quity		
		Gesamt-	Schneiden-	1854	Bestell-
Ø d₁ h10		länge L1	länge L2	TiN	Nr.
mm	Gewinde	mm	mm	€	
8,5	M10	70	25	96,30	1000
10,2	M12	75	30	118,50	1200
14	M16	100	40	200,00	1600
17,5	M20	100	50	348,00	2000
				(\\\/176)	

DIN

6535-HA

VHM

- 1 3 4 A



format