


Dickenmessgerät

Ausführung: Bügel aus Aluminium, Nullstellung durch drehbaren Außenring, mit flachen Messtastern. 1 Zeigerumdrehung = 10 mm.

Anwendung: Zum Messen von weichem Leder, Pappe, Papier, Folien etc.

Hinweis: Dickenmessgeräte in anderen Messbereichen und Bügel-tiefen sowie unterschiedliche Messeinsätze für andere Materialien auf Anfrage lieferbar.


Messbereich	Ableseung	Mes-suhr-Ø	Bügel-tiefe	Mess-flächen-Ø	4262	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	€	
0-30	0,1	58	200	10	205,50	...0200
(W423)						



Außenschnelltaster

Ausführung: Mit je einem festen und beweglichen Tastarm, mit HM-Messkugeln.

Anwendung: Zum schnellen Messen von Wandstärken, Rohren, Hohlkörpern etc.





Messbereich	Ableseung	Messtiefe	Fehlergrenze	Messkontaktart	Messkontaktlänge bew.	Messkontaktlänge fest	4263	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	€	
0-20	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	333,50	...0020
10-30	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	423,50	...0030
20-40	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	423,50	...0040
30-50	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	384,50	...0050
40-60	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	400,00	...0060
(W426)								

Präzisions-Außenschnelltaster Oditest

Ausführung: Mit je einem festen und beweglichen Tastarm, direktes Messergebnis bei Ausschlag des beweglichen Tastarms. Der bewegliche Tastarm ist gekröpft, die Messkontakte aus Hartmetall.

Anwendung: Zum schnellen Messen von Rohren, Hohlkörpern etc.



Messbereich	Ableseung	Messtiefe	Fehlergrenze	Wiederholgrenze	Messkontaktart	Messkontaktlänge bew.	Messkontaktlänge fest	Messkraft	4266	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	€	
0-10	0,005	35	0,015	0,005	K Ø 1,5 I	19,1	18,6	0,8-1,2	443,50	...0010
0-20	0,01	85	0,03	0,01	K Ø 1,5 I	24,7	24,6	1,1-1,6	443,50	...0020
0-20	0,01	80	0,03	0,01	K Ø 1,5 II	24,7	2,5	1,1-1,6	443,50	...0021
0-50	0,05	167	0,05	0,025	K Ø 3 I	30	30	0,8-1,7	510,50	...0052
0-50	0,05	169	0,05	0,025	K Ø 3 II	30	4,3	0,8-1,7	510,50	...0053
(W424)										