

### Digital-Außenschnelltaster

**Ausführung:** Mit je einem festen und beweglichen Tastarm, mit HM-Messkugeln. Gut ablesbare LCD-Anzeige mit 170°-Rotation. Lieferung im Kunststoffkasten.

**Funktionen:** Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, Toleranzmessung, Umstellung des Zifferschnittwertes.

**Anwendung:** Zum schnellen Messen von Wandstärken, Rohren, Hohlkörpern etc.



4264 0040



4264

Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Fehlergrenze mm	Messkontaktart mm	Messkontaktlänge bew. mm	Messkontaktlänge fest mm	4264 €	Bestell- Nr.
0-20	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	336,00	...0020
10-30	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	384,00	...0030
20-40	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	388,00	...0040
30-50	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	463,50	...0050
40-60	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	480,00	...0060

(W426)


### Außenschnelltaster mit Analog-/Digitalanzeige

**Ausführung:** Der Schnelltaster zeichnet sich durch ein übersichtlich gestaltetes LCD-Zifferblatt aus, welches eine sichere Messwertfindung erleichtert. Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5 V (bei 4267 0020 mit Schraubendreher), in Transportbox.

**Funktionen:** Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, Rot-grün-Anzeige bei Toleranzmessungen, Umstellung des Zifferschnittwertes.

**Anwendung:** Zur schnellen Messung von Nuten-, Bohrungs- und Wandstärken.

**Hinweis:** Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0020) 9/25.



4267

Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Fehlergrenze mm	Wiederhol- grenze mm	Messkontaktart mm	Messkontakt- länge bew. mm	Messkontakt- länge fest mm	Messkraft N	4267 €	Bestell- Nr.
0-20	0,01	85	0,03	0,01	K Ø 1,5	24,7	24,6	1,1-1,6	445,50	...0020
0-30	0,02	116	0,04	0,02	K Ø 3	30	30	0,9-1,6	445,50	...0030
0-50	0,02	167	0,06	0,04	K Ø 3	30	30	0,8-1,7	616,00	...0061



(W424)

### Außenschnelltaster, µm-Ablesung, INDUKTION

**Ausführung:** Elektronischer Schnelltaster mit µm-Ablesung. Display mit 250°-Analoganzeigebereich. LiPo-Akku mit induktiver Ladetechnik. Einstellbare Toleranzbereiche, Zifferschnittwerte einstellbar 0,001/0,002/0,005/0,01 mm.

**Funktionen:** Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, Rot-grün-Anzeige bei Toleranzmessungen, Umstellung des Zifferschnittwertes.

**Anwendung:** Zur schnellen Messung von Nuten-, Bohrungs- und Wandstärken.



4267

Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Fehlergrenze mm	Wiederhol- grenze mm	Messkontaktart mm	Messkontakt- länge bew. mm	Messkontakt- länge fest mm	Messkraft N	4267 €	Bestell- Nr.
0-15	0,001	45	0,01	0,005	K Ø 1,5 <b>1</b>	17	17	1,3-1,5	498,50 $\diamond$	...0005
0-15	0,001	45	0,01	0,005	R 0,4 <b>1</b>	17	17	1,3-1,5	498,50 $\diamond$	...0010
0-15	0,001	45	0,01	0,005	K Ø 1,5 <b>2</b>	17	0,9	1,3-1,5	498,50 $\diamond$	...0069

(W424)