Passfedernutenstein

Anwendung: Für Kombi-Aufsteckfräserdorne.









Innensechskant-Ersatzschraube

Anwendung: Für Spannfutter System Weldon und Whistle Notch.





		3242	Bestell-
Größe	Gewinde	€	Nr.
6	M6 x 10	2,02	0060
8	M8 x 10	2,02	0080
10	M10 x 12	2,02	0100
12/14	M12 x 16	4,18	0120
16/18	M14 x 16	4,18	0160
20	M16 x 16	4,18	0200
25	M18 x 20	8,10	0250
32	M20 x 20	8,55	0320
		(W057)	

Dichtdübel

Anwendung: Zum Abdichten der Kühlmittelzufuhr am Bund.

Hinweis: Jeden Dübel nur einmal verwenden. Nur für HAIMER-Aufnahmen.





		and a second	
	Inhalt	3642	Bestell-
Aufnahme	Stück	€	Nr.
SK 40/BT 40	50	12,45	4045
SK 50/BT 50	50	18,35	4046
		(W394)	

Kühlmittelrohr

Ausführung: 2 O-Ringe für leichte Beweglichkeit des Rohres. Spezialbeschichtung mit extrem glatter Oberfläche, bis 120 bar.



Anwendung: Notwendig für alle HSK-Maschinen mit Innenkühlung. Schont das Dichtsystem der Spindel vor Verschmutzung.



	3661	Bestell-
für HSK	€	Nr.
A 50/E 50	13,75	0030
A 63	13,75	0035
A 100	17,75	0040
	(W394)	

Kühlmitteldichtrohr

Ausführung: Mit 2 Dichtringen, Spezial-O-Ring bis 120 bar.





	C ortis	
	3243	Bestell-
für HSK	€	Nr.
A 50/E 50	10,30	0001
A 63	10,05	0004
A 100	15,40	0007
	(W057)	

Steckschlüssel

Anwendung: Zum Anschließen bzw. Wechseln von Kühlmittelrohren bei Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentren mit HSK-Schaft.





	HAUES,	MUCES	
	3661	Bestell-	
für HSK	€	Nr.	
63	50,40	0055	
100	59,10	0060	
	(W394)		

Steckschlüssel

Anwendung: Zum Anschließen bzw. Wechseln von Kühlmittelrohren bei Bearbeitungszentren mit HSK-Schaft.



Hinweis: Lange Ausführung



	Cortis	
	3243	Bestell-
für HSK	€	Nr.
50	26,80	0010
63	26,80	0013
100	34,70	0016
	(W057)	