


Digital-Taschenmessschieber mit verstellbarem Messschenkel

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032.


Funktionen: mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.



Messbereich	Länge verstellbarer Messschenkel		Schnabellänge	Fortis 4187	Bestell-Nr.
mm	mm	Ablesung	mm	€	
150	110	0,01 mm (0,0005 Inch)	40-110	203,50	...0150
				(W082)	



Digital-Taschenmessschieber für Wellennuten

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032.


Funktionen: mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.



Messbereich	Absatz Messflächen		Schnabellänge	Fortis 4188	Bestell-Nr.
mm	mm	Ablesung	mm	€	
150	18 x 0,75	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	193,00	...0150
				(W082)	



Digital-Taschenmessschieber mit spitzen Messschenkeln

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen und zum Messen schmaler Nuten.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.



Messbereich	Spitzenwinkel Messschenkel		Schnabellänge	Fortis 4189	Bestell-Nr.
mm	°	Ablesung	mm	€	
150	55	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	190,50	...0150
				(W082)	

